



HERSTELLER- INFORMATION **WARNSCHUTZ**

DIESES KLEIDUNGSSTÜCK WURDE
GEMÄSS DER PSA VERORDNUNG
PSAV AS 2017 5859/SR 930.115 BZW.
DER EU-VERORDNUNG 2016/425
ZERTIFIZIERT.

EN ISO 20471:2013+A1:2016



workfashion.



Unsere High Visibility Bekleidung entspricht allen Schutzklassen der Norm EN ISO 20471:2013+A1:2016 bis zur maximalen Sichtbarkeit. Fluoreszierende Farben kombiniert mit Retroreflektionsstreifen erfüllen auch in der kleinsten Grösse die geforderten Mindestflächen.

Nos vêtements High Visibility correspondent à toutes les classes de protection de la norme EN ISO 20471:2013+A1:2016 jusqu'à la visibilité maximale. Les couleurs fluorescentes associées aux bandes rétro-réfléchissantes respectent aussi les surfaces minimales exigées, même dans les tailles de vêtements les plus petites.



Nostro abbigliamento di alta visibilità corrisponde a tutte le classi di protezione della norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 fino alla massima visibilità. I colori fluorescenti in combinazione con le strisce retro riflettenti assolvono la superficie minima richiesta anche nelle taglie piccole del vestito.

Our highly visible garments meet all protection classes up to the maximum visibility according to EN ISO 20471:2013+A1:2016. Fluorescent colours combined with retro reflective stripes also meet the required minimum surface in the smallest size.




EN ISO 20471:2013+A1:2016

DIESES KLEIDUNGSSTÜCK WURDE GEMÄSS DER PSA VERORDNUNG PSAV AS 2017 5859/SR 930.115 BZW. DER EU-VERORDNUNG 2016/425 ZERTIFIZIERT.

GRÖSSENSYSTEM

Das europäische Grössensystem bezieht sich auf Ihre Körpermasse und erleichtert es Ihnen, die passende Schutzbekleidung auszuwählen. Die Kleidergrösse ist auf der Etikette im Bekleidungsteil festgehalten.



PFLEGEANWEISUNGEN

Siehe Pflegeetikette in der Bekleidung. Um die andauernde hochsichtbare Wirkung des Bekleidungsstücks sicherzustellen, sind die Pflegeanweisungen auf der Pflegeetikette im Bekleidungsteil sowie die Hinweise aus der Gebrauchsanweisung der Warnbekleidung zu befolgen. Detaillierte Erklärungen zu den Pflegesymbolen sind unter www.ginetex.ch ersichtlich. Bekleidung, einzeln oder mit ähnlichen Farben, auf links waschen (zum Schutz des reflektierenden Materials). Benutzen Sie keine Reinigungsmittel mit einem Zusatz von Aufhellern, oxidierenden oder alkalischen Chemikalien. Beispiele dafür sind: Bleichmittel, Desinfektionsmittel, Natrium- oder Kaliumhydroxid, ammoniumhaltige Chemikalien sowie viele Arten von Fleckenentfernern. Ebenso ist die Zugabe dieser Chemikalien beim Waschen oder eine direkte Anwendung auf dem Kleidungsstück untersagt. Die Waschmaschine max. zu $\frac{3}{4}$ beladen und die Waschmitteldosierung anpassen. Verwenden Sie keine Weichspüler. Die Verwendung von Wäschetrockner oder Tunnelfinisher ist nicht zu empfehlen, ausser es ist in der Pflegeetikette anders deklariert.

LAGERUNG UND WASCHZYKLEN

Die Warnbekleidung darf bei der Lagerung nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Sie muss trocken gelagert werden. Die Anzahl Waschzyklen entnehmen Sie der Pflegeetikette im Kleidungsstück. Wenn die maximale Anzahl von Waschzyklen nicht angegeben ist, wurde das Material nach 5 Waschgängen getestet. Die Lebensdauer eines Bekleidungsstücks hängt nicht ausschliesslich von der angegebenen Anzahl an Waschzyklen, sondern auch von dem Gebrauch, Einsatzbereich, der Pflege und der Lagerung ab. Bei Nichteinhaltung der Pflegeanweisungen wird die ausgewiesene Anzahl Waschzyklen nicht mehr garantiert.

HINWEIS

Bei der Prüfung der Xenonbestrahlung verändert sich die Farbe Warnrot und geht in einen benachbarten Farbbereich in Warnorange-Rot über.



EN ISO 20471:2013+A1:2016

PRÜF- /REPARATURHINWEISE UND VERWERTUNG

Die Bekleidung sollte in einem guten Zustand gehalten und regelmässig auf Schäden oder andere Beeinträchtigungen (z.B. defekte Nähte oder Verschlusselemente) kontrolliert werden. Dies sollte nach jedem Waschgang wiederholt werden. Ein beschädigtes Bekleidungsstück muss mit Originalmaterial fachmännisch repariert werden. Ist das nicht möglich, muss die Bekleidung ausgetauscht werden. Die Arbeitsbekleidung kann über den üblichen Haushaltsabfall (sofern nicht anders angeordnet, z.B. Arbeitgeber) entsorgt werden.

BENUTZERHINWEISE FÜR HOCHSICHTBARE BEKLEIDUNG GEMÄSS

EN ISO 20471:2013+A1:2016.

NORM/KLASSE

Die Schutzkleidung erfüllt die grundlegenden Anforderungen der (Schweizer) PSA-Verordnung PSAV AS 2017 5859/SR 930.115 bzw. der EU-Verordnung 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung und entspricht den Forderungen der europäischen Normen EN ISO 20471:2013+A1:2016 .

Die Zahlen neben dem Piktogramm haben folgende Bedeutung: Bei allen Klassenangaben ist die Klasse 1 die niedrigste Klasse und die Klasse 3 die höchste Klasse. Die genaue Leistungsstufe entnehmen Sie bitte der Etikette im Bekleidungsstück.

EN ISO 20471:2013+A1:2016



x

Die Zahl (x) bezeichnet das Leistungs-Niveau hinsichtlich der Fläche des sichtbaren fluoreszierenden und reflektierenden Materials (max. 3).

MINDESTMASS-ANFORDERUNGEN AN DEN MATERIALBEREICH IN M².

	KLASSE 1	KLASSE 2	KLASSE 3
FLUORESZIERENDES MATERIAL	0,14	0,50	0,80
REFLEKTIERENDES MATERIAL	0,10	0,13	0,20

GEBRAUCHSANLEITUNG

Um die höchste Sichtbarkeit zu gewährleisten, muss immer Bundhose/Latzhose und Oberteil (Jacke, Warngilet, etc.) kombiniert oder ein Kombi getragen werden. Tragen Sie die Bekleidung geschlossen! Wählen Sie die Bekleidungsstücke so, dass sie der Funktion oder dem Anwendungsbereich entsprechen. Nichts über dem Bekleidungsstück tragen, was das farbige, fluoreszierende oder das reflektierende Material verdecken könnte.

SCHUTZWIRKUNG

Die Warnbekleidung kann die übrigen Sicherheitsmassnahmen und die persönliche Vorsicht und Aufmerksamkeit nicht ersetzen. Achten Sie darauf, dass das reflektierende Material nicht verschmutzt ist. Bei nachträglichem Bedrucken oder Besticken der Bekleidung kann die ursprüngliche hochsichtbare Wirkung eventuell nicht mehr gewährleistet werden. Bei Längenänderungen kann die Erfüllung der Norm nicht mehr gewährleistet werden.

1242700000001

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE:

Organisme de certification

Punto di certificazione

Certification authority

ARTIKELNUMMER:

N° d'article

N. articolo

Article number

HERSTELLER:

Fabricant

Produttore

Manufacturer

workfashion.com ag

Frauentalstrasse 3

CH-6332 Hagendorn

(Schweiz)

Tel. +41 41 784 84 84

contact@workfashion.com

www.workfashion.com