



PRODUTTORE
INFORMAZIONI

ABBIGLIAMENTO PRO- TETTIVO - ATTREZZA- TURA PER UNA MAG- GIORE VISIBILITÀ IN SITUAZIONI DI MEDIO RISCHIO

QUESTO CAPO DI ABBIGLIAMENTO È
CERTIFICATO CONFORMEMENTE AL
REGOLAMENTO DPI PSAV AS 2017 5859/SR
930.115 OPPURE AL REGOLAMENTO UE
2016/425.

Questo indumento è conforme alla norma EN
17353:2020 e i colori fluorescenti e/o gli elementi
retroreflettenti soddisfano i requisiti di area
minima anche nella taglia più piccola.



EN 17353:2020

workfashion.


EN 17353:2020



QUESTO INDUMENTO È STATO CERTIFICATO SECONDO L'ORDINANZA SUI DPI ODPI AS 2017 5859 /SR 930.115 RISP. DEL REGOLAMENTO UE 2016/425.

SISTEMA DI TAGLIE

Il sistema di taglie europeo si riferisce alla massa corporea e semplifica la selezione dei capi di vestiario protettivi corretti. La taglia è riportata sull'etichetta dei capi.



A = circonferenza toracica in cm

B = circonferenza vita in cm

C = passo in cm

D = statura in cm

ISTRUZIONI PER LA CURA

Fare riferimento all'apposita etichetta sul capo di vestiario. Per garantire una maggiore visibilità dell'indumento, è necessario seguire le istruzioni per la cura riportate sull'etichetta dell'indumento. Una descrizione dettagliata dei simboli per la cura è disponibile qui: www.ginetex.ch. Per proteggere i materiali riflettenti, lavare a rovescio singolarmente o con altri capi di vestiario certificati. Non utilizzare detergenti con aggiunta di sbiancanti, elementi chimici ossidanti (per esempio candeggina, disinfettanti e molti tipi di prodotti per la rimozione di macchie) o alcalini (per esempio idrossido di sodio o potassio, elementi contenenti ammonio). Allo stesso modo è proibito l'uso di prodotti di questo tipo durante il lavaggio oppure direttamente sul capo. Non utilizzare ammorbidenti. Riempire la lavatrice solo di $\frac{3}{4}$ al massimo e adattare il dosaggio di detersivo. Si sconsiglia l'utilizzo di asciugatrici o impianti di stiraggio industriali (salvo qualora diversamente indicato sull'etichetta). Dopo un utilizzo prolungato con esposizione alla luce solare è possibile che il colore passi da rosso ad alta visibilità a rosso/arancio ad alta visibilità. Questo non ha alcun influsso sulle caratteristiche protettive. Le indicazioni fondamentali su cura, immagazzinamento ed effetto protettivo rimangono valide.

IMMAGAZZINAMENTO E CICLI DI LAVAGGIO

Durante l'immagazzinamento, non esporre l'abbigliamento ad alta visibilità alla luce solare. Conservare in un luogo asciutto. La quantità di cicli di lavaggio può essere ricavata dall'etichetta per la cura del capo di vestiario. Se la quantità massima di cicli di lavaggio non è indicata, il materiale è stato testato dopo 5 lavaggi. La durevolezza di un capo di vestiario non dipende solo dalla quantità di cicli di lavaggio indicata, ma anche da come e dove lo si utilizza, da come ci si prende cura dell'oggetto e dalla modalità di immagazzinamento. In caso di mancata osservanza delle istruzioni per la cura, la quantità di cicli di lavaggio indicata non può più essere garantita.

INDICAZIONI DI VERIFICA/RIPARAZIONE E RIUTILIZZO

I capi di abbigliamento ad alta visibilità devono essere conservati in buone condizioni ed è necessario di verificare la presenza di strappi o altri tipi di danni (per esempio cuciture difettose o problemi con le chiusure). Quest'operazione deve essere ripetuta almeno dopo ogni ciclo di lavaggio. Prendere in considerazione la sostituzione del materiale riflettente se questo è danneggiato. Questa può essere eseguita solamente da parte di un'azienda specializzata che si serve di materiale dello stesso tipo come quello utilizzato originariamente. È possibile smaltire l'abbigliamento da lavoro con i rifiuti domestici normali (qualora non sia richiesto di fare diversamente, ad es. da parte del datore di lavoro).

EN 17353:2020
**ISTRUZIONI PER L'USO DI INDUMENTI PROTETTIVI PER UNA MAGGIORE VISIBILITÀ
IN SITUAZIONI DI RISCHIO MEDIO, IN CONFORMITÀ CON LA NORMA EN 17353:2020.**
STANDARD/CLASSE

L'abbigliamento protettivo soddisfa i requisiti di base dell'ordinanza DPI (svizzera) AS 2017 5859/SR 930.115 e del regolamento UE 2016/425 per i dispositivi di protezione individuale e soddisfa i requisiti degli standard europei EN 17353:2020.

I livelli di potenza sono suddivisi in tre tipi (A/B/AB):

- a) Dispositivi di tipo A per la luce del giorno
- b) Equipaggiamento di tipo B1 o B2 o B3 per l'oscurità.
- c) Apparecchiature di tipo AB2 o AB3 per la luce diurna e il buio.



L'esatto livello di prestazione dell'indumento è riportato sull'etichetta all'interno dell'indumento.

DIMENSIONI MINIME RICHIESTE PER IL MATERIALE IN M².

Tabella 2 - Aree minime di materiale richieste in m² per il tipo B1 e il tipo B2

	B1 ^a	B2 ^b
materiale retroriflettente	0.003	0.018
a	Area totale di entrambi i lati di un singolo prodotto.	
b	Nel caso di prodotti: l'area totale di due prodotti, misurata in piano.	

Tabella 3 - Aree minime di materiale richieste in m² per il tipo A, il tipo B3 e il tipo AB

	A	B3	AB	A	B3	AB
Altezza h dell'utente	h ≤ 140cm ^a			h ≥ 140cm ^a		
fluorescente materiale	0.14	—	0.14	0.24	—	0.24
retroreflettente materiale	—	0.06	0.06	—	0.08	0.08
Materiale con proprietà combinate	—	—	0.14	—	—	0.24
a	Se l'intervallo di altezza (intervalli di taglie come descritto nella norma EN ISO 15688:2013) include 140 cm (ad esempio, un indumento progettato per un intervallo di altezza compreso tra 138 cm e 142 cm), si applicano i requisiti elencati nella colonna "h>140".					

ISTRUZIONI D'USO

Allo scopo di garantire la massima visibilità, è necessario indossare sempre pantaloni/salopette e top (giacca, gilet riflettente, ecc.) in combinazione, oppure un capo d'abbigliamento intero. Il vestiario indossato deve essere chiuso! Scegliere capi di vestiario corrispondenti alla funzione o all'ambito di utilizzo. Non indossare nulla sopra il vestiario che possa coprire il materiale colorato, fluorescente o riflettente.

EFFETTO PROTETTIVO

L'abbigliamento protettivo non può sostituire altre misure di sicurezza, né la prudenza e l'attenzione personale. Eventuali modifiche al prodotto, come la stampa di loghi, possono influire sulle aree minime e sulle prestazioni del prodotto.

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
Organisme de certification
Punto di certificazione
Certification authority

ARTIKELNUMMER
N° d'article
N. articolo
Article number

HERSTELLER
Fabricant
Produttore
Manufacturer

workfashion.com ag
Frauentalstrasse 3
CH-6332 Hagendorn
(Svizzera)

Tel. +41 41 784 84 84
contact@workfashion.com
www.workfashion.com

